

B-14

Brico

REPARADOR DE PISCINAS

Producto indicado para la reparación de juntas de piscinas, reparación de golpes e incluso encolado de piezas flojas o sueltas de azulejos.



SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, pintura plástica, azulejos, gresite, fondos de poca absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido.
- Secado rápido.
- Aplicable en capa fina y gruesa.
- Docilidad de aplicación.
- Gran adherencia.
- Acabado de gran dureza.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Nivelar paredes y renovar los bordes ornamentales de piscinas o fuentes.
- Fijación de barandillas o escaleras.
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas.
- Reparación de azulejos en piscinas.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S3V3W1A0C0R0



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1 Kg



Agua de amasado

0,35-0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0,70 m²/kg



10.0 - 11.0



Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar



Adherencia

> 15 kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A2-s1-d0



Vida útil

20 - 40 min



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B14NF125A20